

GEZ

1. Nazwa

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

2. Czas powstania

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY

XV w.

BRZEZINY

3. Miejscowość

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 1/3/5
Brzeziny

5. Przynależność administracyjna

województwo ŁÓDZKIE


powiat BRZEZIŃSKI

gmina MIASTO BRZEZINY

6. Formy ochrony

włączenie do wojewódzkiej ewidencji
zabytków (cmentarz przykościelny)

wpis obszarowy układu miejskiego
Brzeziny (nr rej. A/163)



widok od strony ul. Tadeusza Kościuszki w kierunku południowo-zachodnim

Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

" Za zgodność z oryginałem "

08. 07. 2024

BURMISTRZ

Dariusz Guzek

Cmentarz z XV w. Na terenie zachowane obiekty wpisane do rejestru zabytków: kościół pw. Świętego Ducha (1750 r.; w zachodniej części cmentarza) oraz dzwonnica (XVIII w.; we wschodniej części cmentarza). Do południowej ściany kościoła dobudowano współczesny klasztor (nieobjęty wpisem do rejestru zabytków).

Cmentarz bez wyodrębnionych alejek oraz nagrobków. W pierwotnym kształcie nieczytelny. Występuje zieleń, w tym starodrzew. Wtórnie utwardzone ciągi komunikacyjne ułożone w północno-wschodniej części terenu (od bramy wjazdowej do wejścia do kościoła i klasztoru oraz do dzwonnicy) oraz wokół klasztoru. Teren wtórnie podzielony ze względu na funkcjonalnych – oddzielenie części klasztornej od ogólnodostępnej.

Ogrodzenie historyczne w dużej mierze zachowane, oparte na ceglanych tynkowanych słupach oraz mурowanym cokole: od północy (wzdłuż ul. T. Kościuszki) przeszła wypełnione cegłą ukladaną ażurowo, od wschodu – prętami metalowymi, od południa – murem ceglany pełnym (z wyjątkiem wschodniej części, gdzie ustawiono ażurowe płyty betonowe). Od strony zachodniej zachowany jedynie fragment muru pełnego (część południowa); dalszy przebieg granicy prawdopodobnie wyznaczony murem oporowym.

Obiekt posiada wartość historyczną i naukową. Widoczny na fotografiach archiwalnych z 1. poł. XX wieku. Stanowi relikw dawnego sposobu użytkowania tego terenu. Może być przedmiotem badań archeologicznych w zakresie nieistniejących współcześnie zabudowań.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Zieleń:
Stan dobry, wskazana bieżąca pielęgnacja.

Kościół:
Po remoncie.

Dzwonnica:
Po remoncie.

Ogrodzenie:
Lica cegieł spękane i zabrudzone. Odspojone miejscowo tynki, w formie odbarwień widoczne w miejscach naprawy. Zanieczyszczenia biologiczne widoczne na wszystkich elementach obiektu. Miejsce wysolenia na tynkach. Wymagana kompleksowa konserwacja mурowanego ogrodzenia.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

dr Wojciech Małesa, 03.06.2024



11. Zatwierdzenie karty podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków*

nie dotyczy

Burmistrz Miasta Działoszyn

ul. Sienkiewicza 15

95-060 Działoszyn

* Za zgodność z oryginałem *

08.07.2024

BURMISTRZ

Dariusz Guzek

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków